


Manuale di istruzioni Applicazione per aggiornamento firmware OTA (solo per Android)


Attenzione: controllare l'indirizzo MAC prima di aggiornare il modulo wifi, questo strumento può essere utilizzato solo per quelli con indirizzo MAC che inizia con 0007

Procedura:


1. Assicurarsi che sia il modulo Haier WIFI e il telefono siano già associati con il router.
2. Aprire l'applicazione OTA tool



3. Seleziona il modulo wifi (i primi quattro numeri devono essere 0007)



4. Conferma




OTAtool_Qualcomm_Overseas_1.2.02

Module IP: 192.168.1.23

Upgrade file
name : SOG4AC_G_1.0.00_ota_e_1.2.02_gw.hai_eriot.net_2015-10-08_1.bin

☐ Force Upgrade Upgrade

5. Forza aggiornamento




OTAtool_Qualcomm_Overseas_1.2.02

Module IP: 192.168.1.23


Upgrade file
name : SOG4AC_G_1.0.00_ota_e_1.2.02_gw.hai_eriot.net_2015-10-08_1.bin

☒ Force Upgrade Upgrade

6. Aggiornamento



7. Operazione conclusa.



8. Utilizzo della nuova app (SmartAir2).

Scarica SmartAir2 da APPStore (iOS) o GooglePlay (Android) oppure esegui la scansione del codice QR sottostante per il download.



10. Aprire l'app inserire le proprie credenziali e riassociare l'unità interna